

## 質問

材料の温度係数の入力方法は？

## 回答

弾性行列成分が温度の3次式で表現される場合の入力方法（変数を用いる方法）や線膨張係数が温度の3次式で表現される場合の入力方法（温度テーブルの設定）が用意されている（次スライド以降参照）

## 温度依存の弾性定数

式(1)のように弾性行列成分が温度の3次式で表現される場合の入力方法を示す

$$c_{ij}(T) = c_{ij}(T_0) \left[ 1 + c_{ij\_1}(T - T_0) + c_{ij\_2}(T - T_0)^2 + c_{ij\_3}(T - T_0)^3 \right] \quad (1)$$

ここで、 $c_{ij\_1}$ 、 $c_{ij\_2}$ 、 $c_{ij\_3}$   
 は各弾性定数成分の1次、2次、3次の温度係数であり、  
 $T_0$ はその温度係数が定義されている基準温度である。

**弾性定数**

材料の種類

- 弾性 - 等方性
- 弾性 - 異方性
- 弾塑性バイリニア
- 弾塑性マルチリニア

温度依存性

- なし
- あり

弾性定数行列の指定方法

- スティフネス
- コンプライアンス

弾性定数(スティフネス)行列


1						
2						
3						
4	0.0	0.0	0.0			
5	0.0	0.0	0.0	0.0		
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

X10 [Pa]


Femtetの弾性定数(スティフネス行列)では温度依存を定義することができないため、上記の式(1)を用いて算出された弾性定数を入力欄へ入力する。

Femtetの変数機能を用いると後で数値の変更や確認を一覧表を通じて行うことができる。


## 材料の温度係数の入力方法



変数で右クリックして新規変数を選択



変数名と定義式を入力する  
定義式は既に定義した変数を使用できる



変数一覧を選択すると一覧表が出力されて  
現在の値や定義式を一覧参照できる。  
値や定義式の変更も可能。

## 温度依存の弾性行列の入力例

$$c_{ij}(T) = c_{ij}(T0) \left[ 1 + c_{ij,1}(T-T0) + c_{ij,2}(T-T0)^2 + c_{ij,3}(T-T0)^3 \right] \quad (1)$$

### c11とc12の設定例

temp = 到達温度を設定

temp0 = 基準温度 (熱荷重解析の基準温度ではなく係数を決定している基準温度)

dt = temp - temp0

c11 = c11\_0\*(1.0+c11\_1\*dt+c11\_2\*dt\*dt+c11\_3\*dt\*dt\*dt)

c12 = c12\_0\*(1.0+c12\_1\*dt+c12\_2\*dt\*dt+c12\_3\*dt\*dt\*dt)

**弾性定数**

材料の種類

弾性 - 等方性

弾性 - 異方性

弾塑性バイリニア

弾塑性マルチリニア

温度依存性

なし

あり

弾性定数行列の指定方法

スティフネス

コンプライアンス

弾性定数(スティフネス)行列

1	c11				
2	c12				
3					X10
4	0.0	0.0	0.0		[Pa]
5	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**変数テーブル**

変数名	値	式
temp0	50.0	50
temp	85.0	85
dt	35.0	temp-temp0
c11_0	0.8605	0.8605
c11_1	-0.0000485	-48.5e-6
c11_2	-0.000000075	-75e-9
c11_3	-0.000000000015	-15e-12
c12_0	0.0505	0.0505
c12_1	-0.002703	-2703e-6
c12_2	-0.0000015	-1500e-9
c12_3	0.00000000191	1910e-12
c11	0.85895968940344	c11_0*(1.0+c11_1*dt+c11_2*dt*dt+c11_3*dt*dt*dt)
c12	0.04563378925813	c12_0*(1.0+c12_1*dt+c12_2*dt*dt+c12_3*dt*dt*dt)

## 温度依存の線膨張係数

式(1)のように歪が温度の3次式で表現される場合の計算方法を示す

$$(L_1 - L_0) / L_0 = \beta_1(\theta_1 - \theta_0) + \beta_2(\theta_1 - \theta_0)^2 + \beta_3(\theta_1 - \theta_0)^3 \quad (1)$$

ここで、 $L_0$ ,  $L_1$ は温度が $\theta_1$ ,  $\theta_2$ の時の長さである。

線膨張係数 $\alpha$ を、次式のように温度の2次式で定義する

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2(\theta - \theta_0) + \alpha_3(\theta - \theta_0)^2 \quad (2)$$

この時、 $L_0$ ,  $L_1$ の関係は次式で求まる

$$\begin{aligned} (L_1 - L_0) / L_0 &= \int_{\theta_0}^{\theta_1} \alpha d\theta \\ &= \int_{\theta_0}^{\theta_1} [\alpha_1 + \alpha_2(\theta - \theta_0) + \alpha_3(\theta - \theta_0)^2] d\theta \\ &= \alpha_1(\theta_1 - \theta_0) + \frac{1}{2}\alpha_2(\theta_1 - \theta_0)^2 + \frac{1}{3}\alpha_3(\theta_1 - \theta_0)^3 \end{aligned} \quad (3)$$

式(1)(3)より下式の関係式が得られる

$$\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = 2\beta_2, \alpha_3 = 3\beta_3 \quad (4)$$

## 線膨張係数の定義

数値例として、 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 10^{-6}$ 、 $\theta_1 = 10^\circ\text{C}$ 、 $\theta_2 = 20^\circ\text{C}$ とする  
式(4)から膨張係数 $\alpha$ は次式になる

$$\alpha = [1 + 2(\theta - \theta_0) + 3(\theta - \theta_0)^2] \times 10^{-6}$$

N	温度	線膨張係数
1	10	1
2	11	6
3	12	17
4	13	34
5	14	57
6	15	86
7	16	121
8	17	162
9	18	209
0	19	262
1	20	321

適当な間隔で数値で入力

## 計算結果

理論値

$$L_1 - L_0 = L_0[(20 - 10) + (20 - 10)^2 + (20 - 10)^3] \times 10^{-6} = 1.110 \times 10^{-5}$$

解析モデル

