
Femtet2026.0.3 更新履歴

#

[A]：機能追加

[M]：機能変更

[B]：バグ修正

=====

M #17549 結果表示 VTU 出力の 2 次要素での出力対応

M #17549 結果表示 VTU 出力のファイルサイズを小さくした（無駄なフィールドデータの削除）

M #17578 流体 流量の単位で L/min を使用できるようにした

M #17557 その他 ライセンスサーバーの接続先として、ドメイン名(FQDN)の指定に対応

=====

B #17509 モデラ 陰線処理（陰線を破線で描画）ができない不具合を修正

B #17515 モデラ 複数モデルを開き、境界条件の表示非表示を切り替えると、表示状態が反映されないことがある不具合を修正

B #17517 モデラ 未保存結果のある解析モデルに変更を加えて複製時に複製前モデルの変更内容が消失する不具合を修正

B #17556 モデラ シートボディの頂点移動で、微小距離の場合にエラーになる不具合を修正

B #17551 モデラ DXF エクスポートで、らせん形状が出力できない不具合を修正

B #17536 モデラ 穴あけ境界条件の「ツールボディを削除する」がチェックできない不具合を修正

B #17581 モデラ モデル画面で、拡大・回転操作中に Internal error at CBody::GetType.(0) が発生し操作不能となる不具合を修正

B #17505 結果表示 ボディがない孤立点が存在する場合、ツリーから境界条件ダイアログを開いてキャンセルすると Femtet がおちる不具合を修正

B #17506 結果表示	計算結果フィールドの VTU ファイル出力機能で 2 バイト文字を含む単位の際に Paraview 等で読み込めない不具合を修正
B #17544 結果表示	磁場熱流体の結果切替時にメッシュフィールド表示になってしまう不具合を修正
B #17540 UI	直接法の設定ダイアログのヘルプボタンで、ヘルプのエラーリスト E2057 が開く問題
B #17529 グラフ	グラフの描画範囲外にあるスเปックマーカがクリップボードコピーで描画される不具合修正
B #17501 メッシュ	BH カーブありのときに表皮メッシュが生成されない不具合を修正
B #17550 メッシュ	熱流体解析で、水材料の密度粘度温度依存性を両方 ON にするとメッシュが異常終了する不具合を修正
B #17553 メッシュ	面や辺の削除で失敗するエラーでメッシュが止まってしまう不具合を修正
B #17582 メッシュ	面や辺の削除時に負の四面体エラーでメッシュが止まってしまう不具合を修正
B #17582 メッシュ	面や辺の削除により周期境界面が破壊されメッシュが止まってしまう不具合を修正
B #17583 メッシュ	メッシュサイズが小さいときに積層メッシュ用のモデル微修正処理が失敗する不具合を修正
B #17504 磁場	ProjectTree からボディ属性をダブルクリックし、複数電流入出力面の選択をしようとすると、一つの面しか設定できなかったのを修正
B #17541 応力	リモート変位が設定されている場合に除荷ステップを有効にすると不適切な結果になる不具合を修正
B #17439 音波	過渡解析陽解法の異種材料の取扱いに関する不具合修正
B #17522 流体	要素中心で固体壁の自然対流自動計算を使用すると異常終了する不具合を修正
B #17526 熱流体	固体-流体境界に熱タブで熱の条件を設定して、熱流体タブで固体壁を設定している場合のメッシュエラー処理を改良
B #17588 熱伝導	サーモスタット機能(モニター点温度で発熱量を制御する機能)で非線形解析にならない場合がある不具合を修正
B #17552 電磁波	平面波入射機能を並列逐次スweepで解析した場合の不具合を修正
B #17555 電磁波	透磁率の異方性かつ周波数依存のテーブルを入力した時、ツリーに不完全表示される不具合を修正

=====