

## 質問

加速度オプションによる自重や角速度による遠心力を特定の部品には発生しないようにするには？

## 回答

その特定の部品の材料定数の密度をゼロに近い値にします。（ゼロだとエラーになりますので注意）