

質問

曲面を多く含むモデルのメッシュが切れない

回答

曲面をなるべく含まない形にモデルを修正すると改善される可能性があります。

例えば、円柱を多角柱に置き換えたり、円柱らせんコイルの場合は多角柱らせんに置き換えると良いです。

こちらのFemtetヘルプトピックも参照してください。

[ホーム / テクニカルノート / メッシュエラー対策 / 円柱らせん](#)