

## 質問

CADからインポートしたモデルでメッシュエラーが発生する

## 回答

インポート時の変換処理によってモデルに変換誤差が発生している可能性があるためヒーリングをお試してください。

以下のヘルプトピックを参考にしてください。

ホーム / モデリング / 補助ツール / ヒーリング(ボディの修復)