

質問

解析結果で変形後の体積、面積、長さを求めたい

回答

変位メッシュのpdtを開き、該当箇所を積分すると変形後の体積、面積、長さが出力されます。