

質問

大ひずみ解析においてメッシュの潰れが発生して収束しない。

回答

大ひずみ解析では極端にひずみが集中する部位を含む解析は収束しません。

可能な限りひずみが集中しない条件変更（形状変更、材料変更、荷重条件変更）を検討してください。