


質問

実測との結果比較はありますか？(電磁波解析/Hertz/精度)


回答

以下のムラタソフトウェアのHPの解析事例のうち
事例6のチップ誘電体アンテナ、事例20のRFモジュールを参照してください。


<https://www.muratsoftware.com/products/case/taq/hertz/>



Directivity



Error:
Within $\pm 0.5\text{dB}$ in the Pass Band



S Parameter