

質問

CADデータを加工して、単純な形状にすることはできますか？

回答

面取り、丸み付け、突起部を削除することができます。

Femtet®ワンポイントレッスン - 辺面削除によるCADの単純化




(ユーザーの声)

複雑な形状の辺や面を
取り除いてCADデータを
単純化したいな。。


辺面削除メニューが
使えるよ！



削除する面トポロジを選択して、右クリックから
辺面削除を実行



選択面を取り除いて単純化できました
(※ボディの形状によっては削除できない場合があります)



※詳細は下記のFemtetヘルプページよりご確認ください。
ホーム / モデリング / 作図 / ボディの加工方法 / 変形

バックナンバーはFemtet®技術資料のページ <http://m6campus/document/index.html> で閲覧できます。