

質問

Sパラメータをスミスチャートで表示したい

回答

解析終了後、プロジェクトツリーの「S(Y) パラメータグラフ」をダブルクリック。

Yパラメータのグラフが表示されたら、グラフの「グラフタイプ」のプロパティを「XY_Graph」から「SmichChart」に変更する。（次スライドを参照）

質問 20

