

質問

垂直応力（ひずみ）成分のプラスとマイナスは何を意味していますか？

回答

垂直応力（ひずみ）Z成分がプラスの場合はZ軸方向の引っ張り応力（ひずみ）となります。

マイナスの場合は圧縮応力（ひずみ）です。