

質問

「簡易接触面が2つのボディに挟まれていません(E2090)」の対処法は？


回答

ケース1

2つのボディの界面にずれが無い場合、小さい方の界面に簡易接触を付与します。

ケース2


2つのボディの界面がズレている場合、ボディ同士で面分割処理を行い、2つのボディに完全に挟まっている面に簡易接触を付与します。



質問 43



ケース1

全枠寸法 : 10.000000 mm



全枠寸法 : 10.000000 mm

全枠寸法 : 10.000000 mm




NG

G



ケース2

全枠寸法 : 11.000000 mm



全枠寸法 : 11.000000 mm


全枠寸法 : 11.000000 mm



NG

NG

全枠寸法 : 11.000000 mm



G