

## 質問

Lanczosの反復計算が収束しない

## 回答

以下のヘルプトピックを参照してください。

ホーム / エラーリスト / 計算エラー / E3061 Lanczosの反復計算が収束しない

(以下は上記ヘルプより引用)

3次元電磁波調和解析の場合、周波数が低すぎたり高すぎると、このエラーが発生する場合があります。ポートのサイズが半波長を超えていれば、ポートのサイズを小さくすることを考えてください。

(下図参照)

ポートのサイズが1/1000波長より小さい場合は、周波数の低い事がエラー発生の原因と思われます。その状況を避けるような解析にできないか、ご検討をお願いします。

