

質問

E3058 反復法の計算が収束しません、E3041 反復計算が収束しませんでした、というエラーが発生します。対処方法を教えてください。

回答

境界条件の設定に問題がある可能性があります。例えば、本来、放熱されるはずの面が断熱になっていると、熱の逃げ場がなく温度が上昇し続けることで計算が収束しません。